WARRANTY CARD

Taro

MY TARO PUMP HAS
2 YEAR WARRANTY.
DOES YOURS?

AN ISO 9001 / 14001 COMPANY
3700 PRODUCTS | 1500 OUTLETS

TEXMO INDUSTRIES
Since 1956

MTP Road, G.N. Mills Post,Coimbatore - 641 029 Tamilnadu, India. Phone : 0422 - 6610300 | Fax : 0422 - 2642357 | e-mail : info@texmo.net

To

TEXMO INDUSTRIES
P.B.No. 5303, G.N. MILLS POST,
METTUPALAYAM ROAD,
COIMBATORE - 641 029. INDIA
PHONE : 0422 - 6610300

CNB010

15 HP to 30 Stage

Branch Contact Numbers

Trichy	0431 - 2403134, 2403125, 6575586, 6575587
Madurai	0452 - 2383903, 2383905, 6550750
Cochin	0484 - 2701339, 2701349, 6451710
Bangalore	080 - 22220210, 22232203, 64500951
Hubli	0836 - 2237750, 2237765, 6451626
Chittoor	08572 - 226335, 230335, 650563
Hyderabad	040 - 24020255, 65211328
Vijayawada	0866 - 2456714, 2451454, 6451750
Nagpur	0712 - 6450710, 07104 - 221228, 221355
Pune	020 - 25881081, 25881082, 65220848
Ahmedabad	079 - 25735410, 25735540, 64500710
Indore	0731 - 2528528, 2528529, 6451636
Jabalpur	0761 - 2410697, 6453001
Raipur	0771 - 2882936, 6453001
Bhubaneswar	0674 - 2547396, 2547369, 6450710
Kolkata	033 - 25467791, 25467792, 6450750
Lucknow	0522 - 2439285, 2439278
Ghaziabad	0120 - 2850006, 6453337
Jaipur	0141 - 2223056, 2223105, 6451723
Udaipur	0294 - 2490922, 6451723
Gurgaon	0124 - 6453337, 6451340

WARRANTY REGISTRATION (Customer copy)

Model Name : Adi Electricals

Date of Purchase : 10/4/16

Product Serial No : 5421 - 57314

WARRANTY REGISTRATION

Dealer's Address : Adi Electrical

Model Name : ..... Date of Purchase : 10/4/16

Product Serial No. : ..... Application : Domestic / Agri. / Industrial

Customer Name : Ganesh

Address : 1/910 BWSSB yelahanka

New town

Pin Code : ..... Telephone No : .....

Please send this form duly filled within 15 days of purchase to avail 2 year warranty

वारन्टी नियम व शर्तें

टेक्समो इन्डस्ट्रीज अपने द्वारा पूर्ति किये गये पम्प सेट पर उसके प्रथम उपयोगकर्ता को एक सीमित व शर्तों के अधीन वारन्टी उपलब्ध कराती है। वारन्टी की अवधि 24 माह की होगी जो कि प्रथम उपयोग अथवा क्रय करने की तिथि से शुरू होगी। यदि टेक्समो इन्डस्ट्रीज इस बात से सन्तुष्ट है कि पम्पसेट में कोई भी खराबी, खराब माल अथवा निर्माण की कमी के कारण से है तो टेक्समो इन्डस्ट्रीज पम्पसेट की मरम्मत अथवा किसी भी पार्टस को बिना शुल्क के बदलेगी।

ऊपर दी गई वारन्टी पर नीचे दिये गये उपयोग करने के तरीके व नियम लागू होंगे :—

- पम्प टेक्समो इन्डस्ट्रीज के अधिकृत विक्रेता द्वारा स्थापित किया जाना आवश्यक है।
- पम्प का सीरियल नम्बर कभी भी हटाया हुआ या उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।
- यह वारन्टी ऐसी खराबी के लिए लागू नहीं होगी, जो कि लापरवाही, छेड़छाड़, वोल्टेज के ऊपर नीचे, इलेक्ट्रिक फाल्ट, अनाधिकृत परिवर्तन से हुई हो।
- केवल टेक्समो इन्डस्ट्रीज या इसके अधिकृत डीलर द्वारा ही पम्पसेट की सर्विस, मरम्मत, स्थापना अथवा हटाया जाना चाहिए।
- यह वारन्टी ऐसे किसी भी खराबी या टूट फूट के लिए नहीं होगी जो टेक्समो इन्डस्ट्रीज के दी हुई मार्गदर्शन पुस्तिका के अनुरूप स्थापित अथवा संचालित नहीं होने के कारण से हो।
- इस वारन्टी में पम्पसेट को फील्ड से निकालने, स्थापित करने व पुन: स्थापित करने के व्यय को सम्मिलित नहीं है।
- वारन्टी के अन्तर्गत केवल पम्पसेट के खराब पार्टस की मरम्मत अथवा उसको बदलना ही शामिल है। यह निर्णय कि किसी भी पार्टस की मरम्मत या बदली करना टेक्समो इन्डस्ट्रीज का विवेकाधिकार है।
- खराब पुर्जे को बदलने की स्थिति में खराब पुर्जे टेक्समो इन्डस्ट्रीज की सम्पत्ति होंगे।
- यह साईट पर वारन्टी नहीं है। खराब पम्प को अधिकृत विक्रेता या अधिकृत सर्विस सेन्टर पर लाना चाहिए, परिवहन, बीमा खर्च पूर्णतया ही व वारन्टी कार्ड, स्थापना विवरण व क्रय बिल साथ में लाना चाहिए अन्यथा वारन्टी उपलब्ध नहीं की जायेगी।
- सर्विस व्यक्ति / टेक्नीशियन के सम्बन्ध में खर्च व उसे वाहन उपलब्ध कराना आदि पर किये गये खर्च उपभोक्ता को वहन करना होगा।
- सभी परिवहन खर्च जो कि पम्पसेट को अधिकृत सर्विस सेन्टर तक लाने में होता है, उपभोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा।
- यह वारन्टी पम्प के गलत चुनाव व गलत उपयोग से हुई क्षति के लिए लागू नहीं होगी।
- यह वारन्टी इलेक्ट्रिकल पुर्जे जैसे कंपेसिटर, तार का जलना व कम वोल्टेज सप्लाई के कारण पम्प में गड़बड़ी होने पर नहीं होगी।
- टेक्समो इन्डस्ट्रीज का उस स्थिति में वारन्टी हेतु कोई दायित्व नहीं होगा जब कोई क्षति पम्पसेट को स्थापित करने पर हो, या उसे लाने ले जाने में कोई टूट फूट हो या आग लगने या इसी प्रकार की कोई प्राकृतिक घटना से हो।
- किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से पम्पसेट समाप्त हो जाता है तब वारन्टी शून्य व अमान्य होगी।
- यह वारन्टी टेक्समो इन्डस्ट्रीज के पम्पसेट के अलावा किसी अन्य उत्पाद पर लागू नहीं होगी चाहे वह उत्पाद एसेसरीज के रूप में दिये गये हो।
- विनिर्माण दोष का दावा खरीद मूल्य तक ही सीमित है।
- कम्पनी किसी भी तरह की आकस्मिक व परिणामी क्षति या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
- यह वारन्टी ऐसी कोई भी अवस्था को शामिल नहीं करती जो यहां व्यक्त नहीं है चाहे वैधानिक हो या अन्य।
- यह वारन्टी कार्ड तभी मान्य है जब खरीद दिनांक अधिकृत विक्रेता द्वारा हस्ताक्षर व मोहर से वारन्टी कार्ड पर पुष्टि की गई हो को विक्रय दिनांक से 15 दिवस के भीतर टेक्समो इन्डस्ट्रीज या सम्बन्धित ब्रान्च को भेजा जाना चाहिए।
- इस वारन्टी के तहत कोई भी विवाद का न्यायालय कोयम्बटूर ही होगा व कम्पनी के विरुद्ध कोयम्बटूर से बाहर किया गया विवाद मान्य नहीं होगा चाहे पम्पसेट की बिक्री या सुपुर्दगी भारत में कहीं भी की गई हो।

॥ ಶ್ರೀ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೃಪಾ ॥

ಸಮೃದ್ಧಿ

Smt. Kavitha Singh
Mo. 9964702826

Samrudhi Ground Water Consultant

46, Gangamma Temple Street, Near Gangamma Temple, Malleswaram, Bangaloare-03

Ref. :..... Date : .....

REPORT ON GROUND WATER INVESTIGATION

Name Drilling work (3'0)

Address Swathi L/o -

2nd main road,

Location near Keerthi House Rear

Topography 6½" dia - drilled -

Soil Type

Rock Type

RECOMMENDATIONS

Nos.

Depth		Depth	
Casing	180 Feet	Casing	
Yield	800 lph	Yield	
Aquifers		Aquifers	

Remarks

Note : The Survey was carried out by this divining / Geophysical method of Surveying is with our good knowledge and experience, However no guarantee of water will be given

ನೀರು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ, ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ... Water is precious, Conserve it... ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ, ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ

Smt. Kavitha Singh

Water Diviner

ಸಮೃದ್ಧಿ

॥ ಶ್ರೀ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೃಪಾ ॥

Smt. Kavitha Singh
Mo. 9964702826

Samrudhi Ground Water Consultant

46, Gangamma Temple Street, Near Gangamma Temple, Malleswaram, Bangaloare-03

Ref. :..... Date : .....

REPORT ON GROUND WATER INVESTIGATION

Name Dolly work (3.6")

Address Maruthi Nagar

1st main 2nd Cross 2nd

Location near Weldig Shop

Topography 6½" Drill chilled

Soil Type

Rock Type

RECOMMENDATIONS

Nos.

Depth		Depth	
Casing	190 Ft	Casing	
Yield	900 Ft /	Yield	
Aquifers		Aquifers	

Remarks

Note : The Survey was carried out by this divining / Geophysical method of Surveying is with our good knowledge and experience, However no guarantee of water will be given

ನೀರು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ, ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ... Water is precious, Conserve it... ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ, ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ

Smt. Kavitha Singh

Water Diviner

ಸಮೃದ್ಧಿ

॥ ಶ್ರೀ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೃಪಾ ॥

Smt. Kavitha Singh
Mo. 9964702826

Samrudhi Ground Water Consultant

46, Gangamma Temple Street, Near Gangamma Temple, Malleswaram, Bangaloare-03

Yidlupik

6 1/2 diabilluut drulled

4th ar kainke Bredawe

Yimbe

Yild thrud Yind

Yild tutwuid at End

ar tub to be 2 1/2"

(By Nes Mail)

Thx.

Note : The Survey was carried out by this divining / Geophysical method of Surveying is with our good knowledge and experience, However no guarantee of water will be given

Smt. Kavitha Singh

Water Diviner

ಸಮೃದ್ಧಿ

॥ ಶ್ರೀ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೃಪಾ ॥

Smt. Kavitha Singh
Mo. 9964702826

Samrudhi Ground Water Consultant

46, Gangamma Temple Street, Near Gangamma Temple, Malleswaram, Bangaloare-03

Yieldment

6½ diatillment drilled,

Jayaprakash Colony

Yield tutmaid at Eac

and fud to be 2½

[Rjv Nut hut]

Note : The Survey was carried out by this divining / Geophysical method of Surveying is with our good knowledge and experience, However no guarantee of water will be given

Smt. Kavitha Singh

Water Diviner